



製品情報:

1. SATA 電源コネクタ
2. 外部インターフェイス:
2x USB 3.1 (タイプ A ポート)

インストール:

1. PC と電源ユニットの電源を切ってください。
2. PC ケースを開けます。
3. Host Controller Card を利用可能な PCIe x4、x8 あるいは x16 スロット (PCIe 対応: PCIe 2.0 x2, PCIe 3.0 x1) に差し入れ、ネジでカードを固定します。
4. 電源ユニットに SATA 電源コネクタを接続します。
5. PC ケースを閉じて、PC を再起動します。

ドライバのインストール:

Windows 8 以降の OS ではドライバのインストールは不要です。
本製品が自動的に認識され、直ちに使用することができます。

Windows 7:

1. CD を入れておきます。
2. 「setup.exe」を実行し、インストールウィザードの指示に従って、インストールを完了してください。
3. PC を再起動します。
4. これで USB 3.1 Host Controller Card が使用できるようになります。